

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, och ändringsförfattningar, har utförts i denna byggnad


Fastighetsbet: **Furuberg 3:13, 1**
Adress: **Egypten 713A, Hällingsjö**
Byggnad: **Egypten 713A**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
F730-06615523152017	Bostaden	G	2023-10-10	

Kontrollant: **Anders Nilsson**
Behörighet: **Riks N, OVK09850, Kiwa Sverige AB**
Företag: **S Holmgrens Väst AB**
Adress: **Gamla Kronvägen 14**
Ort: **43333 Partille**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.